



Схема сборки стола V-104

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики D в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть присадки для опор G в торцы деталей 2 и 3.
5. Ввернуть опоры F в присадки для опор G
6. Ввернуть дюбели В в детали 2 и 3.
7. Установить соединители 4 эксцентриками вовнутрь между боками 2 и 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.



8. Вбить распорные муфты I в детали 1 и ввернуть в них дюбели E.
9. Соединить столешницы с боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
10. Снизу к столешницам прикрутить винтами J вставку.
11. Вставить заглушки Н в эксцентрики А и D.




Фурнитура									
									
8шт	8шт	16шт	8шт	8шт	4шт	4шт	16шт	14шт	6шт




Схема сборки стола V-104

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики D в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть присадки для опор G в торцы деталей 2 и 3.
5. Ввернуть опоры F в присадки для опор G
6. Ввернуть дюбели В в детали 2 и 3.
7. Установить соединители 4 эксцентриками вовнутрь между боками 2 и 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.



8. Вбить распорные муфты I в детали 1 и ввернуть в них дюбели E.
9. Соединить столешницы с боками, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
10. Снизу к столешницам прикрутить шурупами J вставку.



Фурнитура									
									
8шт	8шт	16шт	8шт	8шт	4шт	4шт	16шт	14шт	6шт

